




HOTĂRÂREA nr. 56 din 31.03.2022

cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economiți aferenți obiectivului de investiții “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară în data de 31 martie 2022;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 9413 din 23.03.2022 al Primarului Municipiului Câmpulung cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economiți aferenți obiectivului de investiții “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”;
- Raportul de specialitate comun al administratorului Public, directorului executiv și compartimentului proiecte și fonduri europene înregistrat sub nr. 9412 din 23.03.2022 prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economiți aferenți obiectivului de investiții “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”;
- prevederile art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (2), art. 3 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară (AP) 9 *Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19*, Obiectivul Specific (OS) 9.1 *Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19*;
- Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru - Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod apel: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale;



- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Consiliul Local al Municipiului Câmpulung
HOTĂRĂШTE :**

Art. 1. – Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “**Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung**”, documentație prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă **Devizul General** pentru obiectivul de investiții – “**Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung**”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă indicatorii tehnico-economiți pentru obiectivul de investiții – “**Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung**”, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însarcinează Direcția Economică și Fiscală – Serviciul Buget, Contabilitate și Execuție Bugetară și Serviciul de Dezvoltare Urbană – Compartiment proiecte și fonduri europene.

Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal :

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Primarului Municipiului Câmpulung;
- Administratorului public;
- Serviciului de Dezvoltare Urbană – Compartiment proiecte și fonduri europene;
- Direcției Tehnice, Urbanism și Situații de Urgență;
- Direcției Economice și Fiscale – Serviciul Buget, Contabilitate și Execuție Bugetară.

Municipiul Câmpulung, 31.03.2022

Președinte de sedință:

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedintei.

CONCILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedintei.



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 31.03.2022

Making our world more productive



PROIECTANT:

SC Linde Gaz Romania SRL

Strada Avram Iancu nr 9, Timisoara, Timis, Romania
RO 8721959, J35/1149/1996
RO46 INGB 0002 0011 27108912 ING BANK TIMISOARA

Nr. 6977/02.03.2022

STUDIU DE FEZABILITATE

*Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea
epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung*

Proiectant

Ing.

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedintei.

Verificat,

Ing. Victor Leonard Găneană

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedintei.

Apărat

Ing. Victor Leonard Găneană

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedintei.



A. PARTE SCRISA:

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Campulung

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

1.4. Beneficiarul investiției

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. LINDE GAZ ROMANIA SRL

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu s-a efectuat un studiu de prefezabilitate

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Spitalul este semnul cel mai vizibil al sistemului îngrijitor de sănătate. Principala preocupare a tuturor angajaților unității sanitare este satisfacerea cerințelor pacienților, serviciile medicale prestate vin în întâmpinarea nevoilor lor și sunt menite să le îmbunătățească starea de sănătate. Pentru aceasta este necesară conștientizarea nevoilor populației și să abordăm calitatea din punct de vedere al consumatorului de îngrijiri de sănătate, în funcție de așteptările pacienților.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung este un spital de categoria a V-a de monospecialitate – pneumoftiziologie – are un parc de aproximativ 5 ha propice tratarii și vindecării pacienților cu afecțiuni respiratorii, cu o structură de 82 de paturi pentru spitalizare continuu și 5 paturi pentru spitalizare de zi, funcționează în sistem pavilionar și este situat de 2 km de Spitalul Municipal Câmpulung și la 50 km de cel mai apropiat spital de profil.

Spitalul deservește o populație stabilă de aproximativ 116620 locuitori din zona de nord și nord-vest a județului, ceea ce reprezintă 17.97% din total populație din județ. 37334 locuitori din mediul urban însemenând 11.73% din total populație mediul urban în județ și 79286 locuitori din mediul rural reprezentând 23.97% din total populație mediul rural în județ, cu o adresabilitate de aproximativ 4000 pacienți pe an.

Categoriile sociale care s-au adresat spitalului și au beneficiat de asistență medicală au fost pensionari, salariați, șomeri, cazuri sociale, pauperi. Pacienții care se adresează în general spitalului provin dintr-un mediu caracterizat prin :

- nivel de trai scăzut, venituri minime;
- număr mare de cazuri sociale, provenind din familiile numeroase;
- deteriorarea generală a stării de sănătate a populației;
- expansiunea abuzurilor și a dependentelor de substanțe psiho active;
- suprastructura cu factori de stres a societății.

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

2.3.1. Descrierea generală a unui sistem de alimentare cu gaze medicale:

Instalațiile de gaze medicale sunt proiectate și executate pentru a oferi un sistem sigur și eficient de a furniza gaze și fluide medicale de la sursele de alimentare către unitățile terminale corespunzătoare printr-un sistem de distribuție a conductelor. Dacă sunt proiectate și executate corespunzător, instalațiile de gaze medicale preiau un pachet de servicii care contribuie la creșterea siguranței și calității actului medical ca parte a spațiului medical.

O instalație de gaze medicale trebuie să asigure două condiții primordiale:

- SIGURANȚA – gazul medical potrivit va fi întotdeauna disponibil acolo unde este nevoie și atunci când este nevoie:

- *Necesitate: întotdeauna o fază, este nevoie și va fi nevoie de gaze medicale în spitale și clinici. Dar instalațiile de gaze medicale, trebuie dimensionate corespunzător, iar mențenanța trebuie efectuată la timp;*
- *Continuitate: gazele medicale trebuie să fie disponibile în orice moment când este nevoie de ele într-un spital;*

Siguranța reprezintă și va reprezenta un obiectiv primordial în spațiul medical. Atunci când sunt executate, modificate, extinse,exploatare și întreținute în conformitate cu instrucțiunile producătorilor, sistemele de distribuție gaze medicale trebuie să nu prezinte niciun risc cu un nivel inaceptabil în condiții normale și în condiții de prim defect.

- CALITATEA – fiecare gaz medicinal îndeplinește standardele de calitate din Farmacopeea Europeană pe tot parcursul instalației: de la sursă până la patul pacientului.

- *Identitate: identitatea gazului și calitatea trebuie păstrată de la sursă până la consumator / unitatea terminală de consum.*
- *Conformitate: fiecare gaz medical trebuie să fie în permanență în conformitate cu criteriile standardelor farmaceutice. De aceea este necesară o analiză periodică a gazelor produse la sursă, dar și a gazelor livrate la unitatea terminală.*

Obiectivele proiectării și execuției sistemelor de distribuție gaze medicale conform standardului SR EN ISO 7396-1:2016 sunt de a asigura următoarele:

- *absența inerchimabilității între diferite sisteme de distribuție;*
- *alimentarea continuă de gaze și vacuum la o calitate anumită, la presiuni și la fluxuri specifice de sursele de alimentare adecvate;*

- curățenia componentelor;
- instalarea corectă;
- furnizarea și instalarea corespunzătoare a sistemelor de monitorizare și alarmă;
- marcarea corectă a sistemului de distribuție;
- încercare și recepție;
- calitatea gazelor livrate de sistemul de distribuție;
- managementul operațional corect;
- măsuri de securitate ale surselor pentru a se asigura calitatea gazelor conform specificațiilor.

In studiu de faza, proiectarea instalațiilor de gaze medicale are la baza planurile arhitecturale cu destinația camerelor de specialitate și cu mobilarea aferentă.

Din planurile de arhitectură, s-au luat în considerare urmatoarele date:

- Amplasarea unitătilor terminale în fiecare departament sau zona a spațiului medical;

S-au stabilit urmatoarele caracteristici conform normativului SR EN ISO 7396-1: 2016 și HTM 02-01:2006:

- Tipul surselor de alimentare;
- Debitul și capacitatea de depozitare a surselor de alimentare;
- Numarul unitătilor terminale de lângă un pat/spatiu de îngrijire;
- Debitul corespunzător la fiecare unitate terminală;
- Factorii de diversitate;
- Amplasarea sistemelor de izolare, alarmare și monitorizare gaze medicale.

Prezentul studiu de fezabilitate Instalații Gaze Medicale a fost realizat în conformitate cu cerințele urmatoarelor standarde în vigoare:

- ✓ *SR EN ISO 7396-1:2016 - Sisteme de distribuție pentru gaze medicale. Partea 1: Instalații pentru gaze medicale comprimate și vacuum;*
- ✓ *SR EN ISO 7396-2:2007 – Sisteme de distribuție pentru gaze medicale. Partea 2: Instalații pentru sisteme de evacuare a gazelor anestezice;*
- ✓ *SR EN ISO 13485 – Dispozitive medicale. Sisteme de management al calității.*
- ✓ *SR EN ISO 11197:2020 – Unități Medicale de Alimentare;*
- ✓ *SR EN ISO 13348/2016 – Cupru și aliaje din cupru. Tevi rotunde din cupru, fără sudura, pentru gaze medicale și vid.*
- ✓ *HTM 02-01:2006 - Memorandum Tehnic. "Sisteme de tevi de gaze medicale. Proiectarea, instalarea, validarea și verificarea instalațiilor de gaze medicale";*
- ✓ *SR EN ISO 14971:2020. Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale*
- ✓ *Ordinul 914:2006 - pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările ulterioare;*
- ✓ *ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare*

- ✓ NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora.
- ✓ ISO FDIS 19054_2005 - Bare eurorail pentru suportul echipamentelor medicale

Alimentarea cu gaze medicale a sectiilor de ambulatoriu pentru pacientii cu boli pneumologice sau/si infectati cu Covid-19 este o necesitate absoluta.

Gazele medicale utilizate in aceste sectii sunt:

- Oxigen (O₂);


Intr-o unitate sanitara, instalatiile de gaze medicale trebuie sa asigure distributia gazelor medicale la parametrii corespunzatori, in conditii de siguranta atat pentru pacient cat si pentru personalul medical. Calitatea este asigurata prin:




- alegerea materialelor care sa satisfaca cerintele standardelor;
- selectarea componentelor fabricate conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 CEE;
- asigurarea lucrarilor de executie conform standardului SR EN ISO 13485;

Siguranta in utilizare impune efectuarea unei analize a riscurilor impreuna cu beneficiarul pentru a stabili locul optim de amplasare a surselor de alimentare si a sistemelor de monitorizare si alarmare. O instalatie de gaze medicale este compusa, in principal, din :

- a) sursele de alimentare;
- b) tevile de distributie din cupru medical;
- c) fittinguri si robineti de izolare a anumitor zone medicale;
- d) sisteme de monitorizare si alarmare;
- e) unitati terminale pentru gaze medicale

Schematic, structura generala a unei instalatii de gaze si fluide medicale este urmatoarea:





- *Asigurarea calitatii functionarii acestor instalatii de gaze si fluide medicale mai tine cont si de o executie corespunzatoare care se va asigura prin:*

- ✓ *alegerea materialelor care sa satisfaca cerintele standardelor*
- ✓ *selectarea componentelor fabricate conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 CEE*
- ✓ *asigurarea lucrarilor de execuție conform standardului ISO 13485.*

Instalatii de producere si distributie gaze medicale ce urmeaza a fi instalate conform prezentului proiect sunt confectionate din echipamente noi, de ultima generatie, conform ultimelor descoperiri tehnice in materie.

La alegerea materialelor si echipamentelor se tine cont de cerintele prevazute in standardul SR EN ISO 7396-1/2016. Echipamentele fiind produse standardizate, caracteristicile tehnice si functionale ale acestora vor fi cele indicate in standardele respective si in specificatiile tehnice atasate prezentului proiect.

Echipamentele livrate vor fi insotite de certificatele de marcat CE conform Directivei dispozitivelor medicale 92/42 CEE, corespunzatoare cerintelor H.G. nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale.

Echipamentele furnizate vor fi prevazute cu toate accesoriile necesare functionarii sistemului in detaliu.

- *Continuitatea alimentarii asigurata prin:*

- *utilizarea a două sau trei surse de alimentare: principală, secundară și de rezervă;*
- *prevederea / montarea sistemelor de alarmare;*
- *conectarea componentelor electrice la sistemele de alimentare electrică de rezervă;*
- *by-passarea componentelor critice (reductoare de presiune);*
- *dispunerea componentelor statiilor de alimentare astfel încât să fie usor accesibile pentru operare și întreținere;*

- *Calitatea gazului furnizat pacientului printr-o instalatii de gaze si fluide medicale este asigurata prin:*

- *utilizarea gazelor medicale la parametrii ceruti de Farmacopeea Europeană și Agentia Națională a Medicamentului din România- Monografia oxigen medicinal, aer medical;*
- *executia statiilor de alimentare conform standardelor specifice;*
- *mentinerea curateniei in timpului instalarii componentelor instalatiei de gaze medicale;*
- *testarea periodica a calitatii gazului medical cu echipamente / analizoare specific;*

▪ Identitatea gazului furnizat este asigurata prin:

- evitarea interconectarilor intre tevile de distributie;
- conectarea la sursa de alimentare corespunzatoare;
- etichetarea corespunzatoare a traseelor de distributie;
- utilizarea conectarilor specific pentru fiecare gaz medical;

▪ Performanta inalta a instalatiei de gaze medicale este asigurata prin:

- calcularea corecta a parametrilor instalatiei (debit necesar, presiune);
- selectarea statiilor de alimentare conform cerintelor clinice si medicale;
- executia instalatiilor de gaze medicale la parametrii ceruti;
- intretinerea periodica a componentelor;

2.3.2. Situatia Existenta si identificarea deficientelor

Activitatea medicala supusa acestui studiu, din punct de vedere al infrastructurii de Gaze Medicinale se refera la:

- Vila Grant accesul se face din str. Lascăr Catargiu
(6 saloane, 27 paturi)
- Pavilion Statescu accesul se face din str. Lascăr Catargiu;
(4 saloane, 22 paturi)
- Pavilion Draghiceanu accesul se face din str. Revolutiei;
(7 saloane, 38 paturi)

Specificul activitatilor medicale, aprobat si desfasurate la acest moment este de:

- ✓ Ambulatoriu-pneumooftziologie.
- ✓ Cele trei obiective nu au la acest moment o Structura Integrata de Gaze Medicinale.
- ✓ Furnizarea Oxigenului Medicinal catre pacient se face din unitati mobile (recipienti mobili sub presiune sau/si concentratoare de Oxigen 93%).
- ✓ Pentru aspiratia secretiilor se folosesc Aspiratoare Electrice de Secretii, de asemenea mobile.

Concluzie:

Cele trei obiective nu au la acest moment o Structura Integrata de Gaze Medicinale-Oxigen Medicinal.

De asemenea, puritatea Oxigenului furnizat pacientului la acest moment prin instalatiile mobile (concentratoare de Oxigen) nu satifasce cerinta din Farmacopeea Europeană, conform careia Oxigenul Medicinal trebuie sa aiba o puritate de minimum 99.5%.

Oxigenul produs de echipamentele mobile, care furnizeaza o concentratie intre 90-96% poate fi folosit, dar nu este clasificat ca medicament.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

a) Caracteristicile relevante ale populației deservite

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung asigură servicii medicale pentru o populație de 150.000 de locuitori din Municipiul Câmpulung și zonele limitrofe.

La ora actuală Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung asigură servicii preventive și curative pentru întreaga patologie a aparatului respirator, afecțiuni acute și cronice de pneumologie cât și afecțiuni cronice - TBC pulmonar.

Migrația populației tinere și slab dezvoltare economică din zona noastră a dus la existență populației îmbătrânite într-o proporție mare cât și la un număr mare de persoane defavorizate, asistente social, șomeri, pauperi. Din lipsa unor venituri sigure datorită lipsei locurilor de muncă, o mare parte din populația județului, în special cei tineri și cu forță de muncă, au plecat în alte țări din vestul Europei.

Populația îmbătrânită și cu multiple afecțiuni necesită tratamente complexe, de lungă durată care induc un număr mare de zile de spitalizare. Acest lucru se evidențiază în creșterea costurilor pentru medicamente și hrană comparativ cu sumele decontate per diagnostic/ pe caz rezolvat de către Casa de Asigurări de Sănătate Argeș.

In cadrul proiectului pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii de fluide medicale pentru desfășurarea actului medical la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung – sunt vizate pavilioanele:

-Pavilion Vila Grant – secția I, cabinet medici, sală tratament, ambulatoriu integrat, cabinet stomatologie, oficiu; Sc = 218,00 mp, Sd = 872,00 mp, constructie amplasata pe un teren cu suprafața de 5090,00 mp conform Extras CF/Nr cadastral 85838;

- Pavilionul Stătescu – secția cronici TBC, laborator radiologie, cabinet medici, cabinet asistente, sală tratament oficiu; Sc = 238,00mp, Sd = 476,00 mp;

- Pavilion Drăghiceanu – secția II, cabinet medici, cabinet asistente, sală tratament, oficiu; Sc =357,00 mp, Sd = 1428,00 mp;



Cele două construcții - Pavilionul Stătescu și Pavilion Drăghiceanu sunt amplasate pe un teren cu suprafața de 96265,00 mp (din care: 16300 mp - curți construite; 79965 mp - fațadele împodurate, conform Extras CF/Nr cadastral 85926;

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții;

Prin realizarea obiectivului de investiție Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung poate oferi servicii medicale de înaltă calitate și poate asigura îmbunătățirea continuă a calității actului medical, cu diversificarea serviciilor oferite populației, orientată în permanență spre satisfacerea nevoilor actuale și așteptările viitoare ale pacienților și familiilor acestora.

Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, implică dotarea cu echipamente medicale a spitalelor, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, starea de uzură fizică și morală și suprasolicitarea determinată de numărul mare de pacienți a rețelelor de energie electrică creează un risc major pentru viața și sănătatea pacienților internați în spitale, astfel, în sprijinul unei abordări coerente a crizei de sănătate publică rezultată, pentru a împiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile și, implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții ce necesită internare, se impune evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, în vederea obținerii următorului rezultat:- Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19;

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.

Nerealizarea obiectivului de investiție conduce la raspunderea cu întârziere și fară eficiență maximă a sistemului medical public din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Campulung la criza COVID - 19;

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

a) Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Modernizarea și extinderea infrastructurii rețelelor de alimentare cu oxigen medical din cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung pentru răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19;

b) Obiectivele specifice ale proiectului

1. Evaluarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelelor de alimentare cu oxigen, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații pentru desfășurarea actului medical la nivelul Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung;
2. Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, datorita stării de uzură fizică și morală și suprasolicitării determinată de numărul mare de pacienți a rețelelor de alimentare cu oxigen, infrastructura care actualmente creează un risc major pentru viața și sănătatea pacienților internați în spital.

-
- 3. Asigurarea unei capacitatii adegvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ si de gestionare a crizei sanitare;
 - 4. Imbunatatirea infrastructurii existente a retelei de alimentare cu fluide medicale si cresterea securitatii la incendii in structurile mari consumatoare de fluide medicale la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie din Campulung, in contextul consolidarii infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19;

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

3.1. Particularități ale amplasamentului:

Regim juridic

Pavilion Vila Grant - secția I, cabinet medici, sală tratament, ambulatoriu integrat, cabinet stomatologie, oficiu; Sc = 218,00 mp, Sd = 872,00 mp, este o constructie amplasata pe un teren cu suprafata de 5090,00 mp conform Extras CF/Nr cadastral 85838;

Cele doua constructii - Pavilionul Stătescu si Pavilion Drăghiceanu sunt amplasate pe un teren cu suprafata de 96265,00 mp (din care: 16300 mp – curti constructii; 79965 mp - faneata impadurita, conform Extras CF/Nr cadastral 85926;

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Campulung, este domeniu public si se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Campulung si transmis in folosinta gratuita Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung.

Subzona de institutii publice si servicii existente in cadrul zonei protejate conform PUG Municipiu Campulung aprobat prin HCL 135/2003 si prelungit prin HCL 103/2018.

Regimul economic

Folosinta actuala: Curti constructii;

Destinatia: Cladiri pentru ingrijirea sanatatii;

Zona de impozitare: B;

Activitati permise: necesare pentru sanatate;

Regim Tehnic

Suprafata terenului:

1. Pe suprafata de 5090,00 mp conform Extras CF/Nr cadastral 85838 este amplasat Pavilion Vila Grant;

2. Pe suprafata de 96265,00 mp (din care: 16300 mp – curti constructii; 79965 mp - faneata impadurita), conform Extras CF/Nr cadastral 85926 sunt amplasate Pavilionul Stătescu si Pavilion Drăghiceanu;

Accesul auto si pietonal se realizeaza astfel:

-Pentru Pavilion Vila Grant accesul se face din str. Lascăr Catargiu;

-Pentru Pavilion Statescu accesul se face din str. Lascar Catargiu;
-Pentru Pavilion Draghiceanu accesul se face din str. Revolutiei;
Utilitati/retele stradale si pe amplasament: alimentare cu apa, energie electrica, canalizare, gaze naturale si fluide medicale;

Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung este subordonat Consiliului Local al Municipiului Campulung si isi desfasoara activitatea in urmatoarele locatii:

1. Sediul central – Str. Lascar Catargiu nr. 38 Pavilioanele Grant, Statescu si Draghiceanu;
2. Dispensarul TBC – Str. Poienaru Bordea nr. 12, et. 1;
3. Laborator analize medicale si farmacie cu circuit inchis – Str. Revolutiei nr. 1;

In cadrul proiectului - Reabilitarea si extinderea infrastructurii electrice pentru desfășurarea actului medical la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung - sunt vizate pavilioanele de la sediul central, din Str. Lascar Catargiu nr. 38, respectiv, Pavilioanele: Grant, Statescu si Draghiceanu;

Ansambul spitalului este pozitionat astfel:

1. Pe suprafata de 5090,00 mp conform Extras CF/Nr cadastral 85838 este amplasat Pavilion Vila Grant;
2. Pe suprafata de 96265,00 mp (din care: 16300 mp – curti constructii; 79965 mp - faneata impadurita), conform Extras CF/Nr cadastral 85926 sunt amplasate Pavilionul Stătescu si Pavilion Drăghiceanu;

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Vecinătăți:

- la nord – Cimititul Schei;
- la est – Strada Revolutiei (Domeniu Public);
- la vest – DJ732C;
- la sud – Strada Lascar Catargiu si Strada Negru Voda (Domaniu Public);

Acces:

- Accesul auto si pietonal pe amplasament se face din Strada Lascar Catargiu situata in partea de vest.

Un sistem intreg de drumuri leaga satele mai apropiate sau mai indepartate de oras, cum ar fi: Leresti, Valea Mare - Praval, Voinesti, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Schitu Golesti, Matau si Valea Romanestilor.

Campulung Muscel este situat in partea de nord a Judetului Arges, la 60 de kilometri fata de Pitesti si cca 87 de Brasov, pe DN 73. Este un oras cu o bogata istorie si traditie, atestat documentar

în secolul XIV, un deosebit punct de atracție turistică prin cladirile de epoca, casele memoriale (peste 40) și obiectivele din și de lângă centrul urban.

Orasul Campulung Muscel și imprejurimile sale au fost întotdeauna zone ușor accesibile iar atracțiile turistice și peisajele naturale au oferit spațiu perfect pentru o vacanță de neuitat.

Municipiul Campulung Muscel este așezat de o parte și de alta a Raului Târgului, de la ieșirea acestuia din munti până la patrunderea în depresiunea intercolinara Schitu Golești.

Campulung Muscel este străbatut din capatul de sud-vest până în nord-est pe o distanță de 14 km de DN73 (E 574). Câteva repere: Pitești: 52 km (DN 73); Brașov: 87 km (DN 73); Curtea de Argeș: 40 km (DN 73C); Târgoviște: 60 km (DN 73A);

c) surse de poluare existente în zonă;

Sursele de poluare relevante pe amplasament sunt cele tipice mediului urban: gaze de esapament rezultate din traficul auto, praf, zgomot, etc.

Aceste surse de poluare nu au o influență majoră ce ar putea afecta realizarea investițiilor propuse și nici un impact major asupra stării de sănătate a populației.

d) particularități de relief;

Terenul cuprins în incinta cu suprafața de 5090,00 mp, pe care este amplasat Pavilionul Vila Grant, este plan, stabil, fără fenomene fizico-geologice de instabilitate sau degradare;

Terenul cuprins în incinta cu suprafața de 96265,00 mp (din care: 16300 mp – curți construcții; 79965 mp - faneata impadurita), pe care sunt amplasate cele două construcții - Pavilionul Stătescu și Pavilion Drăghiceanu, este stabil, fără fenomene fizico-geologice de instabilitate sau degradare cu usoara inclinare în zona impadurita;

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Amplasamentul lucrarilor se află în cladirile de la sediul central – Str. Lascăr Catargiu nr. 38, respectiv Pavilionele Grant, Stătescu și Drăghiceanu, locații existente în care sunt disponibile rețele de utilități necesare (energie electrică, sursa de apă potabilă, canalizare, agent termic, surse de gaze medicale, etc.). Proiectantul va analiza fezabilitatea redimensionării bransamentelor, conductelor existente și a celor propuse pentru extinere dacă este cazul.

Retelele edilitare existente pe amplasamentul exterior cladirilor vor putea fi identificate odată cu obținerea avizelor eliberate de către detinatorii de gospodării subterane, soluția finală de amplasare a rețelelor de utilități va fi stabilită de către proiectant.

Se precizează faptul că dacă sunt necesare suplimentari ale unor utilități acestea pot fi asigurate: apă potabilă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, internet în cazul în care sunt necesare unei bune funcționari în vederea desfășurării activităților din cadrul spitalului.

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Tinând cont de ansamblul de clădiri spitalicești existente în zona și pe amplasament, și de reglementările carora acestea trebuie să îl se supună, în cazul în care există rețele care necesită relocare, acestea vor putea fi identificate odată cu obținerea avizelor eliberate de către detinatorii de gospodării subterane, însă soluția privind rețelele edilitare va fi stabilită de proiectant.

În acest moment nu au fost identificate rețele edilitare care ar necesita relocare/protejare.

g) posibile obligații de servitute;

Nu există astfel de situații.

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Investițiile de modernizare și de echipare cu instalatii aferente fluidelor medicale a cladirilor de la sediul central – Str. Lascăr Catargiu nr. 38, respectiv Pavilioanele Grant, Stătescu și Drăghiceanu, vor fi studiate de proiectant astfel încât volumul interventiilor la clădire să fie minim. Solicitarile previzionate nu presupun intervenții la structura de rezistență a cladirilor și nu vor afecta negativ în nici un fel siguranța în exploatare a cladirilor. Proiectantul va audita și expertiza instalatiile de fluide medicale existente pentru care se propune reabilitarea și va propune o soluție tehnică adecvata astfel încă după implementarea proiectului infrastructura retelelor de energie electrică să fie adecvata pentru desfășurarea actului medical din structurile mari consumatoare de energie electrică de la nivelul spitalelor publice de fază III și suport COVID din sistemul sanitar de stat.

Proiectantul va realiza evaluarea deficiențelor infrastructurii existente prin expertize tehnice ale instalatiilor existente și, după caz, studii, audituri, analize de specialitate în raport cu specificul activitatii spitalicesti, precum și pregătirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Terenul se află în domeniul public al Municipiului Câmpulung și conform HCL nr. 135 din data 25.09.2003 prelungit cu HCL nr 29 din 28.03.2013 și HCL 145/29.12.2015 în intravilanul cu zona curți construcții.

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Amplasamentul se află în Situl urban „Orașul istoric Câmpulung” AG-II-s-A-13545; Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung își desfășoară activitatea în clădirile monument istoric cu identificare LMI:

Pavilion Grant: AG-II-m-B-13520 Vila Grant;

Pavilion Stătescu: AG-II-m-B-13521 Vila Stătescu;


Pavilion Drăghiceanu: AG-II-m-B-13583 Ansamblul vilei Drăghiceanu;

AG-II-m-B- 13583.01 Vila Drăghiceanu;

AG-II-m-B-13583.02 Parc;

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

3.2.1. Descrierea generală a instalației: (Valabilă pentru toate cele 3 pavilioane)



- ✓ Surse Gaze Medicinale (OXIGEN):
Statie butelii Oxigen Medicinal(FT2):
Debit max: 650 l/min
Numar Butelii: 2x4 (presiune:200 bar, capacitate 10 Nmc)
Numar ramuri: 2 buc (o ramura principală și o ramură de rezerva)
Sistem de reducere: Reductor presiune incorporat: P=4.6 bar
Sistem alarmare și monitorizare incorporat:

- ✓ *Teava Cu Medical (FT6): Diametre 22,18,15,12,10 mm*
- ✓ *Robineti izolare: Robineti Medicali, cu sfera (FT5)*
- ✓ *Panouri de alarmare si monitorizare (FT3): Panou alarmare si monitorizare pentru 1 gaz (Oxigen)*
- ✓ *Unitati Terminale (FT4): Prize individuale Oxigen montate pe perete*
- ✓ *Accesorii prelevare (FT7): Sistem Oxigenare format din Debitmetru 1-15l/min si umidificator*)

3.2.1.1. Calcul debite Oxigen Medicinal

Debitele necesare pentru fiecare Pavilion s-au calculat in acord cu HTM-02, in functie de tipul/specificului salonului, debitul de oxigen necesar pentru fiecare unitate terminala (pat) si coeficientii de simultaneitate luati in considerare conform acestui standard.

| Nr. Crt. | Departament / Salon / Sala operatiil | Tip unitate terminala | Factor de simultaneitate (l/min) | Valoarea lui "n" | Debit calculat L/min | Debit calculat nmc/h |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Pavillon Grant | | | | | | |
| 1. | Rezerve / Saloane | Priza individuala O2 Med | $Q=10+[(n-1)6/4]$ | 27 | 49 | 2.94 |
| Total debit O₂ pavilion Grant | | | | | 49 | 2.94 |

| Nr. Crt. | Departament / Salon / Sala operatiil | Tip unitate terminala | Factor de simultaneitate (l/min) | Valoarea lui "n" | Debit calculat L/min | Debit calculat nmc/h |
|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Pavillon Statescu | | | | | | |
| 1. | Rezerve / Saloane | Priza individuala O2 Med | $Q=10+[(n-1)6/4]$ | 22 | 41,5 | 2.49 |
| Total debit O₂ pavilion Statescu | | | | | 41,5 | 2.49 |

| Nr. Crt. | Departament / Salon / Sala operatiil | Tip unitate terminala | Factor de simultaneitate (l/min) | Valoarea lui "n" | Debit calculat L/min | Debit calculat nmc/h |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Pavillon Grant | | | | | | |
| 1. | Rezerve / Saloane | Priza individuala O2 Med | $Q=10+[(n-1)6/4]$ | 38 | 65,5 | 3.93 |
| Total debit O₂ pavilion Draghiceanu | | | | | 65,5 | 3.93 |

3.2.1.2. Amplasare/Montaj



Sursa de Oxigen se va amplasa intr-un spatiu special dedicat, cu acces controlat, prevazut cu ventilatie naturala, tablou electric dedicat, iluminat, prize electrice 220 V.

Temperatura din acest spatiu va fi cuprinsa in limitele 5-40 grade Celsius.

Tevile de gaze se vor pozitiona pe peretii existenti, se vor imbina prin brazare sub perna de azot, cu suporti la distantele prevazute in SR EN ISO 7396-1/2016, conditii si tehnologii ce vor fi respectate si in Proiectul de Executie.

Robinetii de izolare: Se vor monta pe teava, prin brazare conform SR EN ISO 7396-1/2016 si in acord cu tehnologiile de brazare din Proiectul de Executie

Panourile de alarmare si monitorizare: se vor monta aparent, pe perete, in zone usor accesibile si vizibile.

Unitatile Terminale: se vor monta aparent, pe perete, im zona fiecarui post (pat) in zone usor accesibile.

Toate imbinarile se vor executa prin brazare, conform SR EN ISO 7396-1/2016 si in acord cu tehnologiile de brazare din Proiectul de Executie, obligatoriu sub flux de azot

3.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

In urma analizei din teren efectuate in februarie 2022 s-au constatat urmatoarele aspecte:

- *Cele trei obiective nu sunt amplasate grupat, in cadrul aceluiasi perimetru;*
- *Toate cele trei obiective sunt amplasate in cladiri relativ vechi;*
- *Doua dintre ele sunt situate in imediata apropiere a arterelor de circulatie;*
- *Niciunul dintre obiective nu poseda un spatiu liber adevarat pentru amplasarea sursei de Oxigen Medicinal;*
- *Niciunul dintre cele trei obiective nu a fost proiectat initial ca imobil cu destinatia de spital.*

Folosirea unei singure surse de Oxigen Medicinal cu o capacitate calculata pentru a deservi toate cele trei pavilioane (Rezervor Criogenic) nu este realizabila din urmatoarele motive:

- *Distanta mare intre pavilionul Draghiceanu si Pavilioanele Grant si Statescu*
- *Nu se pot realiza trasee de conducte care sa traverseze in siguranta domeniul public (artere de circulatie)*
- *In perimetrul Pavilioanelor Vila Grant si Statescu este imposibil accesul Cisternei de Oxigen Lichid pentru alimentarea unui eventual Rezervor Criogenic.*

In consecinta, pentru ambele variante se vor lua in considerare doar solutiile cu surse de Oxigen Medicinal separate si dedicate fiecarui pavilion.

3.2.3. Echiparea si dotarea specifica fiecarui obiectiv

Varianta A

Echiparea propusa pentru cele trei pavilioane contine:

Container pentru amplasarea sursei de oxigen (statie butelii), Statio de butelii, tablouri de alarmare si averizare, prize individuale de oxigen, retea de distributie oxigen si accesorii de prelevare, in configuratia cuprinsa in tabelele de mai jos.

Pavilion Vila Grant:

| Nr. | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|-----|-----|--|------|-----------|
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| | | Echipamente | | |
| 2 | FT1 | Statio reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 3 |
| 4 | FT4 | Prize Individuale Oxigen | buc | 27 |
| | | Material Rezerves Distributie | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 55 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 0 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 0 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 126 |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 81 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 6 |
| | | Dotare | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 27 |

Pavilion Statescu:

| Nr. | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|-------------------------------------|-----|--|------|-----------|
| Container | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| Echipamente | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 1 |
| 4 | FT4 | Prize Individuale Oxigen | buc | 22 |
| Materiale Rotite Distribuite | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 8 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 25 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 0 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 75 |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 66 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 4 |
| Alte Materiale | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 22 |

Pavilion Draghiceanu:

| Nr. | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|-------------------------------------|-----|--|------|-----------|
| Container | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| Echipamente | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 2 |
| 4 | FT4 | Prize Individuale Oxigen | buc | 38 |
| Materiale Rotite Distribuite | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 41 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 45 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 63 |

| | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 114 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 7 |
| Accesorii Prelevere | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 38 |

Situatie cumulata:

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|------------------------------|-----|--|------|-----------|
| Container | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 3 |
| Echipamente | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 3 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 6 |
| 4 | FT4 | Prize individuale Oxigen | buc | 87 |
| Materiale Rezervabile | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 104 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 70 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 264 |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 261 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 17 |
| Gasuri Comprimate | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 87 |

Schemele tehnologice anexate:

- ❖ SpnF-C-01A-Pavilion Vila Grant
- ❖ SpnF-C-02A-Pavilion Statescu
- ❖ SpnF-C-03A-Pavilion Draghiceanu

Varianta B

Echiparea propusa pentru cele trei pavilioane contine:

Container pentru amplasarea sursei de oxigen (statiile butelii), Statiile de butelii, tablouri de alarmare si avertizare, rampe Gaze Medicinale montate pe perete pentru oxigen si prize electrice, retea de distributie oxigen si accesorii de prelevare, in configuratia cuprinsa in tabelele de mai jos.

Pavilion Vila Grant:

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|----|-----|--|------|-----------|
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 3 |
| 4 | FT4 | Rampe de perete pentru Gaze Med.si prize electrice | buc | 27 |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 55 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 0 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 0 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 126 |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 81 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 6 |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 27 |

Pavilion Statescu:

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|------------------------------------|-----|--|------|-----------|
| Container | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| Echipamente | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 1 |
| 4 | FT4 | Rampe de perete pentru Gaze Med.si prize electrice | buc | 22 |
| Materiale Rețea Distribuție | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 8 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 25 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 0 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 75 |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 66 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 4 |
| Accesorii Prelevare | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 22 |

Pavilion Draghiceanu:

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|------------------------------------|-----|--|------|-----------|
| Container | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| Echipamente | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 2 |
| 4 | FT4 | Rampe de perete pentru Gaze Med.si prize electrice | buc | 38 |
| Materiale Rețea Distribuție | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 41 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 45 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 63 |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 114 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 7 |
| Accesorii Prelevare | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 38 |

Situatie cumulata:

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|-------------------------------|-----|--|------|-----------|
| Container | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 3 |
| Echipamente | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 3 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 6 |
| 4 | FT4 | Rampe de perete pentru Gaze Med.si prize electrice | buc | 87 |
| Material de lucru | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 104 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 70 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 264 |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 261 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 17 |
| Accesorii si Protejare | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 87 |

Schemele tehnologice anexate:

- ❖ SpnF-C-01B-Pavilion Vila Grant
- ❖ SpnF-C-02B-Pavilion Statescu
- ❖ SpnF-C-03B-Pavilion Draghiceanu

3.3. Costurile estimative ale investiției

Costurile estimative ale investiției au fost calculate luând în considerare urmatoarele:

- *Caracteristicile și parametrii tehnici ai echipamentelor propuse;*
- *Lista de cantități ale echipamentelor propuse, precum și materialele și echipamentele auxiliare necesare instalării lor pentru funcționarea în condiții de siguranță;*
- *Costurile unor investiții similare;*
- *Respectarea condițiilor impuse de Legislație și de Standardele Europene în vigoare referitoare la Proiectarea, Execuția și Exploatarea instalațiilor de Gaze Medicinale;*
- *Fisele Tehnice ale echipamentelor și materialelor furnizate de către producători autorizați în domeniul Gazelor Medicinale;*
- *Tendințele de creștere a prețurilor de achiziție în situația generată de criza pandemică și de criza economică și de materiale pe care o traversam.*

Varianta A**Detaliere Devizul obiectului- Pavilion Vila Grant**

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANT | VALOARE | Valoare | Valoare pe categorii de lucrari, fara T.V.A. |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|------|------|----------|----------|--|
| | | | | | UNITARA | | |
| | | | | | RON | | RON |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa | buc | 1 | 42160.00 | 42160.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 | 55180.00 | 55180.00 | |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 3 | 9300.00 | 27900.00 | |
| 4 | FT4 | Prize Individuale Oxigen | buc | 27 | 496.00 | 13392.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Materiale Rețea Distribuție | | | | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 55 | 210.80 | 11594.00 | |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 0 | 186.00 | 0.00 | |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 0 | 161.20 | 0.00 | |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 126 | 136.40 | 17186.40 | |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 81 | 124.00 | 10044.00 | |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 6 | 434.00 | 2604.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 27 | 620.00 | 16740.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| 12 | NA | Proiect Tehnic de executie | buc | 1 | 15500.00 | 15500.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL LUCRARE | | | | | | | |
| 212,300.40 | | | | | | | |

Detaliere Devizul obiectului- Pavilion Statescu

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANT | VALOARE UNITARA | Valoare | Valoare pe categorii de lucrari, fara T.V.A. |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|------|------|-----------------|----------|--|
| | | | | | RON | | |
| Container | | | | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa | buc | 1 | 42160.00 | 42160.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Echipamente | | | | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 | 55180.00 | 55180.00 | |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 1 | 9300.00 | 9300.00 | |
| 4 | FT4 | Prize Individuale Oxigen | buc | 22 | 496.00 | 10912.00 | |
| | | | | | | | |
| Materiale Baza si izolant | | | | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 8 | 210.80 | 1686.40 | |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 25 | 186.00 | 4650.00 | |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 0 | 161.20 | 0.00 | |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 75 | 136.40 | 10230.00 | |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 66 | 124.00 | 8184.00 | |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 4 | 434.00 | 1736.00 | |
| | | | | | | | |
| Accesorii Prelevare | | | | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 22 | 620.00 | 13640.00 | |
| | | | | | | | |
| Plecator | | | | | | | |
| 12 | NA | Proiect Tehnic de executie | buc | 1 | 15500.00 | 15500.00 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL LUCRARE | | | | | | | 173,178.40 |

Detaliere Devizul obiectului- Pavilion Draghiceanu

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANT | VALOARE UNITARA | Valoare | Valoare pe categorii de lucrari, fara T.V.A. |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|------|------|-----------------|----------|--|
| | | | | | RON | | RON |
| Container | | | | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa | buc | 1 | 42160.00 | 42160.00 | |
| | | | | | TOTAL | | 42160.00 |
| Echipamente | | | | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 | 55180.00 | 55180.00 | |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 2 | 9300.00 | 18600.00 | |
| 4 | FT4 | Prize Individuale Oxigen | buc | 38 | 496.00 | 18848.00 | |
| | | | | | TOTAL | | 92628.00 |
| Materiale Baza si Distributie | | | | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 41 | 210.80 | 8642.80 | |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 45 | 186.00 | 8370.00 | |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 | 161.20 | 16442.40 | |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 63 | 136.40 | 8593.20 | |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 114 | 124.00 | 14136.00 | |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 7 | 434.00 | 3038.00 | |
| | | | | | TOTAL | | 59222.00 |
| Accesorii Prelevare | | | | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 38 | 620.00 | 23560.00 | |
| | | | | | TOTAL | | 23560.00 |
| Proiectare | | | | | | | |
| 12 | NA | Proiect Tehnic de executie | buc | 1 | 15500.00 | 15500.00 | |
| | | | | | TOTAL | | 15500.00 |
| TOTAL LUCRARE | | | | | | | 233,070.40 |

Detaliere Devizul Varianta A

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANT | VALOARE UNITARA | Valoare | Valoare pe categorii de lucrari, fara T.V.A. |
|---|-----|----------------------------------|------|------|-----------------|-----------|--|
| | | | | | | RON | |
| Container | | | | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa | buc | 3 | 42160.00 | 126480.00 | |
| | | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | | 126,480.00 |
| Echipamente | | | | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 3 | 55180.00 | 165540.00 | |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 6 | 9300.00 | 55800.00 | |
| 4 | FT4 | Prize Individuale Oxigen | buc | 87 | 496.00 | 43152.00 | |
| | | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | | 165,540.00 |
| Material de Rezerva si Accesorii | | | | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 104 | 210.80 | 21923.20 | |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 70 | 186.00 | 13020.00 | |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 | 161.20 | 16442.40 | |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 264 | 136.40 | 36009.60 | |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 261 | 124.00 | 32364.00 | |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 17 | 434.00 | 7378.00 | |
| | | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | | 103,635.60 |
| Accesorii Prelevare | | | | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 87 | 620.00 | 53940.00 | |
| | | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | | 53,940.00 |
| Rolecare | | | | | | | |
| 12 | NA | Proiect Tehnic de executie | buc | 3 | 15500.00 | 46500.00 | |
| | | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | | 46,500.00 |
| TOTAL LUCRARE | | | | | | | 618,549.20 |
| T.V.A. | | | | | | | 117,524.35 |
| TOTAL cu T.V.A. | | | | | | | 736,073.55 |

Costurile de operare pe durata normală de viață a investiției:

| Nr | Denumire | AN | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Energie Electrica | Lei | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Mantenanta/Verificari anuale | Lei | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3 | Total/an | Lei | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4 | Total 10 ani | | | | | | | | | | 27000 |

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung
Varianta A

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | lei | lei | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total capitol 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | | |
| Total capitol 2 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | | |
| 3.1 | Studii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 67,200.00 | 12,768.00 | 79,968.00 | |
| 3.5.1. | Temă de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2. | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 | |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 700.00 | 133.00 | 833.00 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 46,500.00 | 8,835.00 | 55,335.00 |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție | 672.00 | 127.68 | 799.68 |
| 3.7 Consultanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2. Auditul finanțiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 Asistență tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.2. Dirigentie de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 3 | 67,372.00 | 1,395.68 | 68,767.68 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază | | | |
| 4.1 Construcții și instalații | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 124,632.40 | 23,680.16 | 148,312.56 |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 393,476.80 | 74,760.59 | 468,237.39 |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 Dotări | 53,940.00 | 10,248.60 | 64,188.60 |
| 4.6 Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli | 72,045.20 | 10,193.00 | 82,238.20 |
| 5.1 Organizare de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute | 16,850.84 | 3,201.66 | 20,052.50 |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate | 5,700.00 | 1,083.00 | 6,783.00 |
| Total capitol | 22,550.84 | 4,284.66 | 26,834.50 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare | 1,000.00 | 190.00 | 1,190.00 |
| 6.2 Probe tehnologice și teste | 4,000.00 | 760.00 | 4,760.00 |
| Total capitol | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 |
| TOTAL GENERAL | 671,472.04 | 126,819.69 | 798,291.73 |
| din care: C + M (1.2 + ++ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 128,632.40 | 23,680.16 | 152,312.56 |

Varianta B**Detaliere Devizul obiectului- Pavilion Vila Grant**

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANT | VALOARE UNITARA | Valoare | Valoare pe categorii de lucrari, fara T.V.A. |
|---|-----|--|------|------|-----------------|----------|--|
| | | | | | RON | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 1 | 42160.00 | 42160.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Echipamente | | | | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 | 55180.00 | 55180.00 | |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 3 | 9300.00 | 27900.00 | |
| 4 | FT4 | Rampe de perete pentru Gaze Med.si prize electrice | buc | 27 | 2170.00 | 58590.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Material de Rezervă și distribuție | | | | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 55 | 210.80 | 11594.00 | |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 0 | 186.00 | 0.00 | |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 0 | 161.20 | 0.00 | |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 126 | 136.40 | 17186.40 | |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 81 | 124.00 | 10044.00 | |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 6 | 434.00 | 2604.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Accesoriu Prelevare | | | | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 27 | 620.00 | 16740.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Proiectare | | | | | | | |
| 12 | NA | Proiect Tehnic de executie | buc | 1 | 15500.00 | 15500.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL LUCRARE | | | | | | | 257,498.40 |

Detaliere Devizul obiectului- Pavilion Statescu

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANT | VALOARE UNITARA | Vatoare | Valoare pe categorii de lucrari, fara T.V.A. |
|-------------------------------------|-----|--|------|------|-----------------|--------------|--|
| | | | | | | | RON |
| Container | | | | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa | buc | 1 | 42160.00 | 42160.00 | |
| | | | | | | | |
| Echipamente | | | | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 | 55180.00 | 55180.00 | |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 1 | 9300.00 | 9300.00 | |
| 4 | FT4 | Rampe de perete pentru Gaze Med.si prize electrice | buc | 22 | 2170.00 | 47740.00 | |
| | | | | | | TOTAL | 122200.00 |
| Materiale Rezeda/Distributie | | | | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 8 | 210.80 | 1686.40 | |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 25 | 186.00 | 4650.00 | |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 0 | 161.20 | 0.00 | |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 75 | 136.40 | 10230.00 | |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 66 | 124.00 | 8184.00 | |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 4 | 434.00 | 1736.00 | |
| | | | | | | TOTAL | 26366.40 |
| Apparaturi | | | | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 22 | 620.00 | 13640.00 | |
| | | | | | | TOTAL | 13640.00 |
| Proiecte | | | | | | | |
| 12 | NA | Proiect Tehnic de executie | buc | 1 | 15500.00 | 15500.00 | |
| | | | | | | TOTAL | 15500.00 |
| TOTAL LUCRARE | | | | | | | 210,006.40 |

Detaliere Devizul obiectului- Pavilion Draghiceanu

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANT | VALOARE UNITARA | Valoare | Valoare pe categorii de lucrari, fara T.V.A. |
|------------------------------------|-----|--|------|------|-----------------|----------|--|
| | | | | | RON | | |
| Materiale de lucru | | | | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa | buc | 1 | 42160.00 | 42160.00 | |
| | | | | | | | TOTAL 42160.00 |
| Echipamente medicale | | | | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 1 | 55180.00 | 55180.00 | |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 2 | 9300.00 | 18600.00 | |
| 4 | FT4 | Rampe de perete pentru Gaze Med.si prize electrice | buc | 38 | 2170.00 | 82460.00 | |
| | | | | | | | TOTAL 156240.00 |
| Materiale Retea Distributie | | | | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 41 | 210.80 | 8642.80 | |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 45 | 186.00 | 8370.00 | |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 | 161.20 | 16442.40 | |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 63 | 136.40 | 8593.20 | |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 114 | 124.00 | 14136.00 | |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 7 | 434.00 | 3038.00 | |
| | | | | | | | TOTAL 59222.00 |
| Accesoriu Proiectare | | | | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 38 | 620.00 | 23560.00 | |
| | | | | | | | TOTAL 23560.00 |
| Proiect Tehnic | | | | | | | |
| 12 | NA | Proiect Tehnic de executie | buc | 1 | 15500.00 | 15500.00 | |
| | | | | | | | TOTAL 15500.00 |
| TOTAL LUCRARE | | | | | | | 296,682.40 |

Detaliere Devizul Varianta B

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoafiziologie Campulung

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANT | VALOARE | Valoare | Valoare pe categorii de lucrari, fara T.V.A. |
|-----------------------------------|-----|--|------|------|----------|-----------|--|
| | | | | | UNITARA | | |
| Container | | | | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa | buc | 3 | 42160.00 | 126480.00 | |
| Total | | | | | | | |
| Apparaturi de monitorizare | | | | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 3 | 55180.00 | 165540.00 | |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 6 | 9300.00 | 55800.00 | |
| 4 | FT4 | Rampe de perete pentru Gaze Med.si prize electrice | buc | 87 | 2170.00 | 188790.00 | |
| Total | | | | | | | |
| Accesorii tehnice | | | | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 104 | 210.80 | 21923.20 | |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 70 | 186.00 | 13020.00 | |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 | 161.20 | 16442.40 | |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 264 | 136.40 | 36009.60 | |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 261 | 124.00 | 32364.00 | |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 17 | 434.00 | 7378.00 | |
| Total | | | | | | | |
| Accesoriile de lucru | | | | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 87 | 620.00 | 53940.00 | |
| Total | | | | | | | |
| Proiectare | | | | | | | |
| 12 | NA | Proiect Tehnic de executie | buc | 3 | 15500.00 | 46500.00 | |
| Total | | | | | | | |
| TOTAL LUCRARE | | | | | | | |
| T.V.A. | | | | | | | |
| TOTAL cu T.V.A. | | | | | | | |

Costurile de operare pe durata normală de viață a investiției:

| Nr. | Denumire | AN | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Energie Electrica | Lei | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Mentenanța/Verificari anuale | Lei | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3 | Total/an | Lei | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4 | Total 10 ani | | | | | | | | | | 27000 |

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung
Varianta B

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|------------------|-----------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| Total capitol 2 | | 4.000.00 | 1.000.00 | 5.000.00 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 67,200.00 | 12,768.00 | 79,968.00 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 700.00 | 133.00 | 833.00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 46,500.00 | 8,835.00 | 55,335.00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 672.00 | 127.68 | 799.68 |
| 3.7 | Consultanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.7.2. Auditul finanțiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 3 | | 67,872.00 | 12,635.00 | 80,507.00 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 135,420.40 | 25,729.88 | 165,150.28 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 528,326.80 | 100,382.09 | 628,708.89 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări | 53,940.00 | 10,248.60 | 64,188.60 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 4 | | 210,286.80 | 35,279.48 | 245,566.28 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 18,264.07 | 3,470.17 | 21,734.25 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 5,700.00 | 1,083.00 | 6,783.00 |
| Total capitol 5 | | 25,964.07 | 4,553.17 | 30,517.25 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 1,000.00 | 190.00 | 1,190.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 4,000.00 | 760.00 | 4,760.00 |
| Total capitol 6 | | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 |
| TOTAL GENERAL | | 818,523.27 | 154,759.42 | 973,282.69 |
| din care: C + M (1.2 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 139,420.40 | 25,729.88 | 165,150.28 |


3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

- studiu topografic (*nu este cazul*);
- studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului (*nu este cazul*);
- studiu hidrologic, hidrogeologic (*nu este cazul*);
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice (*nu este cazul*);
- studiu de trafic și studiu de circulație (*nu este cazul*);
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică (*nu este cazul*);
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere (*nu este cazul*);
- studiu privind valoarea resursei culturale (*nu este cazul*);
- studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției (*nu este cazul*);

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

La stabilirea graficului orientativ de realizare a investiției s-au luat în calcul următoarele:

1. Data de începere a procedurii;
2. Etapa de întocmire a documentației și de finalizare a procedurilor de achiziție;
3. Etapa de realizare fizica a investiției (proiectare, aprovizionare, execuție-montaj);



Graficul de mai sus este valabil pentru ambele variante, perioadele respective nefiind influențate de caracteristicile varietaților A sau B.

4. Analiza fiecărei opțiuni tehnico-economice propuse

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Spitalul este semnul cel mai vizibil al sistemului îngrijitor de sănătate. Principala preocupare a tuturor angajaților unității sanitare este satisfacerea cerințelor pacienților, serviciile medicale prestate vin în întâmpinarea nevoilor lor și sunt menite să le îmbunătățească starea de sănătate. Pentru aceasta este necesară conștientizarea nevoilor populației și să abordăm calitatea din punct de vedere al consumatorului de îngrijiri de sănătate, în funcție de așteptările pacienților.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung este un spital de categoria a V-a de monospecialitate – pneumoftiziologie – are un parc de aproximativ 5 ha propice tratării și vindecării pacienților cu afecțiuni respiratorii, cu o structură de 82 de paturi pentru spitalizare continuă și 5 paturi pentru spitalizare de zi, funcționează în sistem pavilionar și este situat de 2 km de Spitalul Municipal Câmpulung și la 50 km de cel mai apropiat spital de profil.

Spitalul deservește o populație stabilă de aproximativ 116620 locuitori din zona de nord și nord-vest a județului, ceea ce reprezintă 17.97% din total populație din județ, 37334 locuitori din mediul urban însemnând 11.73% din total populație mediul urban în județ și 79286 locuitori din mediul rural reprezentând 23.97% din total populație mediul rural în județ, cu o adresabilitate de aproximativ 4000 pacienți pe an.

Categoriile sociale care s-au adresat spitalului și au beneficiat de osistență medicală au fost pensionari, salariați, șomeri, cazuri sociale, pauperi. Pacienții care se adresează în general spitalului provin dintr-un mediu caracterizat prin :

- nivel de trai scăzut, venituri minime;
- număr mare de cazuri sociale, provenind din familii numeroase;
- deteriorarea generală a stării de sănătate a populației;
- expansiunea abuzurilor și a dependentelor de substanțe psiho active;
- suprastructura cu factori de stres a societății.

In acest context se impune realizarea unor investitii in structura de Gaze Medicinale, care la acest moment este practic inexistentă.

Perioada de referință este raportată la nevoile de servicii medicale constataate în ultimii 20 de ani, și mai ales în ultimii doi ani în care Spitalul a fost nevoie să facă față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19

Scenariul de referință este acela în aceste provocări pot reapeara în viitor.

De asemenea, aceasta investiție este necesară și în scenariul curent, în care calitatea serviciilor medicale furnizate pacienților trebuie să se ridică la standardele impuse de Lege și de nevoile curente ale pacienților.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Riscurile = Vulnerabilități + Hazard

- *Vulnerabilități = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educație, creșterea populației, fragilitatea economiei, sărăcie, structuri de urgență birocratice etc.*
- *Hazard = fenomen rar sau extrem de natură umană sau naturală care afectează viața, proprietățile și activitatea umană iar a cărui extindere poate duce la dezastre; hazarde: geologice (cutremure, erupții vulcanice, alunecări de teren);*

Dintre acestea doar fragilitatea și instabilitatea economică împreună cu saracia pot constitui factori de influență negativă asupra investiției. Aceștia pot fi combatuți printr-o strategie națională clara și o colaborare dintre structurile statului.

Dezastrele naturale (cutremure) pot constitui un factor de risc, care poate fi eliminat printr-o investiție rapidă și o derulare alertă a lucrărilor de consolidare pentru punerea în siguranță a construcției.

Riscul de INCENDIU - declanșat de cauze naturale (fulgere, fenomenele de autoaprindere a vegetației și de activitățile omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenționate) - se vor elibera prin dotarea construcției spitalicești cu parafraznet, hidronți interiori și exteriori, senzori oxigen, etc. Deasemenea instalatia de alimentare cu gaze și fluide medicale se va dota cu robineti de izolare, sisteme de avertizare a nevelului de presiune și va fi legată la pamant.

Riscurile ANTROPICE:

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular. Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului. Ele sunt și consecința conflictelor militare.

În unele cazuri, cauzele antropogene se întrepătrund cu cele naturale, ca în cazul deșertificării, inundațiilor, etc.

Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creștere a vulnerabilității umane, respectiv pericole potențiale care pot periclită sănătatea și, uneori, chiar viața, la care se adaugă pagubele materiale.

După durata și gradul de afectare a mediului, hazardele se ierarhizează în:

- ✓ episodice (emisii de poluanți, care poți fi remediate relativ ușor);
- ✓ accidentale (sunt riscuri care produc dereglați în desfășurarea unui proces natural sau antropic și care se pot remedia într-un interval de timp scurt);
- ✓ ruptură (produc întreruperea activităților prin distrugerea mecanismului de funcționare și care necesită timp și resurse financiare mari);
- ✓ catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem, sau care pot conduce la dispariția unei structuri, și deci, care presupune reconstrucția pe principii diferite față de cele inițiale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuieli imense).

În funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale

Riscurile TEHNOLOGICE:

Această categorie include o gamă largă de accidente, declanșate de om cu sau fără voia sa, legate de activitățile privind utilizarea instalațiilor de alimentare și distribuție gaze și fluide medicale, etc. Aceste riscuri se pot elimina prin instruirea periodica a personalului tehnic și medical al Spitalului Pneumo Campulung cu privire la instrucțiunile de utilizare și întreținere a instalațiilor de alimentare și distribuție gaze și fluide medicale.

Aceste riscuri sunt minime și prin urmatoarele măsuri:

- ✓ în stațiile de gaze medicale accesul este permis numai persoanelor autorizate;
- ✓ montarea de senzori de oxigen în spațiile de depozitare butelii gaze medicale și în cadrul zonelor din clinica unde consumul de oxigen este ridicat;
- ✓ pe usile încaperilor cu surse de gaze medicale se lipesc afise de avertizare;
- ✓ operatorii stațiilor sunt instruiți asupra pericolelor;
- ✓ supapele de siguranță și manometrele de pe recipiente se verifică anual;
- ✓ intervențiile asupra echipamentelor de gaze medicale se face exclusiv de personal instruit de producător conform reglementărilor ANMDM.

Poluarea mediului - cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marină, poluarea apelor potabile, creșterea globale a temperaturii, distrugerea stratului de ozon.

Stațiile de butelii oxigen nu au nici un impact negativ asupra calității aerului.

Colecțarea deseuriilor este controlată de un sistem de management bine pus la punct, iar orașul detine o stație de epurare a apelor uzate.

Riscurile SOCIALE – din această categorie putem aminti:

- ✓ *Eșecul utilităților publice - Riscul eșecului utilităților publice este mai mare în zonele urbane, având în vedere densitatea populației și existența mai multor sisteme de utilități publice. Eșecul (scoatere din funcțiune) sistemelor, instalațiilor și echipamentelor care poate conduce la întreruperea alimentării cu apă, gaze naturale, energie electrică și termică pentru o zonă extinsă din cadrul localității / județului poate duce la apariția de epidemii, epizootii, contaminări sau riscuri sociale.*
- ✓ *Conflictele militare sunt riscuri premeditate în timp de pace prin pregătirea arsenalului militar și, mai ales, prin teste nucleare apărute din cauza disputelor politice.*
- ✓ *Terrorismul - termenul terrorism înseamnă acte de violență comise de opozanți ai unui stat, care operează în grupuri restrânse, secrete. Cuvântul implică de asemenea faptul că teroriștii nu desfășoară o campanie pur militară, ci încearcă să tulbere viața normală a unei societăți, folosind tactici ce pun în pericol sau întesc intenționat oameni obișnuiți.*
- ✓ *Conflict sociale, conflictele sociale de masă, epurările etnice. Conflictele etnice pot apărea oricând, deoarece, de-a lungul mileniilor, oamenii sau amestecat unii cu alții.*
- ✓ *Criminalitatea și consumul de droguri*

Prin natura interventiilor propuse factorii enumerate anterior nu pot influenta atingerea obiectivelor acestui proiect. Solutiile tehnice se vor adopta în asa fel incat realizarea instalatiei de fluide medicale in ansamblul ei precum si a partilor componente sa nu pericliteze sanatatea si igiena ocupantilor spatiilor spitalicesti asigurand in acelasi timp si protectia mediului inconjurator

4.3. Situația utilităților și analiza de consum

Utilitatile necesare, atât pentru Varianta A cât și pentru Varianta B, specifice investiției în Infrastructura de Gaze Medicinale se referă doar la un consum de energie electrică aproximativ la un maximum anual de 1000 Kwh pentru fiecare Pavilion.

Nu sunt necesare alte utilități.

Nu sunt necesare lucrări de relocare/protejare.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

Prin realizarea obiectivului de investiție Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung poate oferi servicii medicale de înaltă calitate și poate asigura îmbunătățirea continuă a calității actului medical, cu diversificarea serviciilor oferite populației, orientată în permanență spre satisfacerea nevoilor actuale și așteptările viitoare ale pacienților și familiilor acestora.

Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, implică dotarea cu echipamente medicale a spitalelor, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, starea de uzură fizică și morală și

suprasolicitarea determinată de numărul mare de pacienți a rețelelor de energie electrică creează un risc major pentru viața și sănătatea pacienților internați în spitale, astfel, în sprijinul unei abordări coerente a crizei de sănătate publică rezultată, pentru a împiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile și, implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții ce necesită internare, se impune evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, în vederea obținerii următorului rezultat: Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19;

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.

Nerealizarea obiectivului de investiție conduce la raspunderea cu întârziere și fara eficiență maximă a sistemului medical public din cadrul Spitalului de Pneumo-Fiziologie Câmpulung la criza COVID - 19;

Investitia nu are influenta asupra factorilor de mediu, biodiversității și a siturilor protejate

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Analiza mediului intern – Descrierea spitalului

Spitalul de Pneumo-Fiziologie Câmpulung este situat în centrul țării, în nordul județului Argeș este un spital de monospecialitate, de categoria V, cu 82 de paturi pentru spitalizare continuă și 5 paturi pentru spitalizare de zi. Este un spital de tip pavilionar, având cinci corpuri de clădiri împărțite în 3 localități astfel:

- Pavillionul Stătescu – secția cronici TBC, laborator radiologie, cabinet medici, cabinet asistente, sală tratament oficiu;
- Pavillion Grant – secția I, cabinet medici, sală tratament, ambulatoriu integrat, cabinet stomatologie, oficiu;
- Pavillion Drăghiceanu – secția II, cabinet medici, cabinet asistente, sală tratament, oficiu;
- Pavillion laborator și farmacie;
- Toate acestea fiind deservite de structuri funcționale Anexe - bucătărie, spălătorie, lenjerie, atelier reparații, magazin alimente.

Structura spitalului

Structura de Pneumo-Fiziologie Câmpulung este un spital de monospecialitate de interes județean cu următoarea structură:

| | |
|--|-------------------|
| <i>Structura existentă în funcțiune la 23.06.2011 aprobată prin Dispoziția nr.489/2011 și a CJ Argeș și prin avizul MS nr.XI/A/CSA/7032/CSA/7195/23.03.2011.</i> | <i>2011</i> |
| <i>SECȚIA</i> | <i>Nr. paturi</i> |
| <i>Pneumoftiziologie I din care</i> | <i>41</i> |
| <i>compartiment acuși pneumonologie spitalizare continuă</i> | <i>30</i> |
| <i>compartiment cronici TBC spitalizare continuă</i> | <i>11</i> |
| <i>compartimenta cu spitalizare de zi</i> | <i>3</i> |
| <i>Pneumoftiziologie II din care</i> | <i>41</i> |
| <i>compartimenta cu acuși pneumologie spitalizare continuă</i> | <i>30</i> |
| <i>compartiment cronici TBC spitalizare continuă</i> | <i>11</i> |
| <i>compartimenta acuși cu spitalizare de zi</i> | <i>2</i> |
| <i>Laborator analize medicale cu compartiment de hematologie, biochimie și microbiologie</i> | |
| <i>Formacie cu circuit închis</i> | |
| <i>Dispensar TBC</i> | |
| <i>Ambulatoriu integrat cabinet de specialitate pneumologie</i> | |

Dimensionarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung s-a facut luand in considerare structura organizitorica a Spitalului, precum si necesarul de dotari/installatii de Gaze Medicinale in acord cu standardul SR EN ISO 7396-1:2016 astfel incat sa satisfaca urmatoarele obiective generale:

*- **SIGURANTA** – gazul medical potrivit va fi întotdeauna disponibil acolo unde este nevoie și atunci când este nevoie;*

- Necesitate: întotdeauna a fost, este nevoie și va fi nevoie de gaze medicale în spitale și clinici. Dar instalațiile de gaze medicale, trebuie dimensionate corespunzător, iar menenanța trebuie efectuată la timp;*
- Continuitate: gazele medicale trebuie să fie disponibile în orice moment când este nevoie de ele într-un spital;*

Siguranța reprezintă și va reprezenta un obiectiv primordial în spațiul medical. Atunci când sunt executate, modificate, extinse exploatațe și întreținute în conformitate cu

instrucțiunile producătorilor, sistemele de distribuție gaze medicale trebuie să nu prezinte niciun risc cu un nivel inaceptabil în condiții normale și în condiții de prim defect.

- **CALITATEA** – fiecare gaz medicinal îndeplinește standardele de calitate din Farmacopeea Europeană pe tot parcursul instalației: de la sursă până la patul pacientului.

- *Identitate: identitatea gazului și calitatea trebuie pastrata de la sursă până la consumator / unitatea terminală de consum.*
- *Conformitate: fiecare gaz medical trebuie să fie în permanență în conformitate cu criteriile standardelor farmaceutice. De aceea este necesară o analiză periodică a gazelor produse la sursă, dar și a gazelor livrate la unitatea terminală.*

Obiectivele proiectării și execuției sistemelor de distribuție gaze medicale conform standardului SR EN ISO 7396-1:2016 sunt de a asigura următoarele:

- ✓ *absența interschimbabilității între diferite sisteme de distribuție;*
- ✓ *alimentarea continuă de gaze și vacuum la o calitate anumită, la presiuni și la fluxuri specificate de sursele de alimentare adecvate;*
- ✓ *curățenia componentelor;*
- ✓ *instalarea corectă;*
- ✓ *furnizarea și instalarea corespunzătoare a sistemelor de monitorizare și alarmă;*
- ✓ *marcarea corectă a sistemului de distribuție;*
- ✓ *încercare și recepție;*
- ✓ *calitatea gazelor livrate de sistemul de distribuție;*
- ✓ *managementul operațional corect;*
- ✓ *măsuri de securitate ale surselor pentru a se asigura calitatea gazelor conform specificațiilor.*

4.6. Analiza finanțiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță finanțiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea finanțiară

Nu este cazul

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul

4.8. Analiza de sensibilitate

Nu este cazul

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In cele ce urmeaza vor fi identificate risurile asumate (de natura tehnica, financiara, institutionalala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

- ✓ *Executia deficitara a proiectului*
- ✓ *Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii*

Financiare:

- ✓ *Neaprobarea finantarii*
- ✓ *Intarzierea platilor*

Legale:

- ✓ *Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii*

Institutionale:

- ✓ *Lipsa colaborarii institutionale*
- ✓ *Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale*

Risurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

- ✓ *Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor*
- ✓ *Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adevarat de management al riscului*

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:

- ✓ *a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)*
- ✓ *autorizarea masurilor propuse*
- ✓ *implementarea schimbarilor propuse*
- ✓ *adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient*

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

- ✓ *masurarea evolutiei fizice*
- ✓ *masurarea evolutiei financiare*
- ✓ *controlul calitatii*
- ✓ *alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.*

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

- ✓ *stabilirea unei planificari financiare*
- ✓ *confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari*
- ✓ *compararea abaterilor dintre plan si realitate*
- ✓ *impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit*

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

- ✓ *planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor*
- ✓ *prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)*
- ✓ *decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)*

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidenelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobatte.

Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include programe ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metoda. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

5. Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată

5.1. Comparația opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, finanțier, al sustenabilității și risurilor

La comparatia opțiunilor s-au luat în considerare urmatoarele:

➤ *Varianta A:*

Calificativ Tehnic: 5 (conform cu standardele în vigoare)
Calificativ Economic: 5 (în funcție de valoarea Devizului General)
Calificativ Finanțier: 5
Calificativ al Sustenabilității: 5
Calificativ Riscuri: 5

➤ *Varianta B:*

Calificativ Tehnic: 4 (conform cu standardele în vigoare, dar dificil de amplasat Rampele de Oxigen pe perete, din cauza amplasarii paturilor în zona ferestrelor)
Calificativ Economic: 3 (în funcție de valoarea Devizului General)
Calificativ Finanțier: 5
Calificativ al Sustenabilității: 5
Calificativ Riscuri: 5

| Criteriu | Tehnic | Economic | Finanțier | Sust. | Riscuri | Scor final |
|------------|-------------|----------|-----------|-------|---------|------------|
| Pondere | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | |
| Varianta | Calificativ | | | | | |
| Varianta A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 |
| Varianta B | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 430 |

5.2. Selectarea și justificarea opțiunii optime recomandate

Din punct de vedere tehnic varianta A este mai usor de realizat în condițiile din teren, care fac dificila amplasarea Rampelor de Oxigen Medicinal pe perete (dimensiune min.500mm) în zonele în care paturile se află dispuse în zona cu ferestre.

Din punct de vedere economic se constată că la Varianta A, Valoarea Totală cu TVA este de 786,391.73 lei, din care C+M reprezintă 152,312.56 lei, în comparație cu Varianta B la care Valoarea Totală cu TVA este de 961,382.69 lei, din care C+M reprezintă 165,150.28 lei

Aplicând calificativele pentru fiecare indicator și luând în considerare ponderea importanței acestora, conform cu tabelul de la 5.1. se alege ca opțiune optimă recomandată Varianta A.

5.3. Descrierea opțiunii optime recomandate

Avand in vedere ca Infrastructura de Gaze medicinale se executa pe sau la interiorul cladirile existente, in spatiile existente in administrarea/proprietate beneficiarului nu se preconizeaza cheltuieli cu obtinerea sau amenajarea terenului.

Utilitatile necesare se refera doar la alimentarea cu energie electrica a surselor de Oxigen Medicinal, reprezentand pentru fiecare Pavilion realizarea unui circuit electric de alimentare monofazat, 220 V de putere max. 2 kw.

Aceste lucrari se vor executa din resursele proprii ale spitalului si nu fac obiectul acestui Studiu.

Din punct de vedere tehnologic, Instalatia e Gaze Medicinale-Oxigen se compune din:

| Nr | FT | DENUMIRE OBIECT | U.M. | CANTITATE |
|------------------------------------|-----|--|------|-----------|
| Container | | | | |
| 1 | FT2 | Container amplasare Sursa Oxigen Medicinal | buc | 3 |
| Echipamente | | | | |
| 2 | FT1 | Statie reducere Oxigen Medicinal | buc | 3 |
| 3 | FT3 | Tablou Alarmare si Avertizare | buc | 6 |
| 4 | FT4 | Prize Individuale Oxigen | buc | 87 |
| Materiale Rezerve/Protectie | | | | |
| 5 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 22 mm | ml | 104 |
| 6 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 18 mm | ml | 70 |
| 7 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 15 mm | ml | 102 |
| 8 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 12 mm | ml | 264 |
| 9 | FT6 | Teava Cu Med Diametru 10 mm | ml | 261 |
| 10 | FT5 | Robineti izolare cu sfera | buc | 17 |
| Accesorii/Prelevare | | | | |
| 11 | FT7 | Sistem Oxigenare | buc | 87 |

Toate acestea sunt figurate in urmatoarele anexe:

- ❖ SpnF-C-01A-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Vila Grant
- ❖ SpnF-C-02A-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Statescu
- ❖ SpnF-C-03A-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Draghiceanu
- ❖ SpnF-C-04 - Schema Distributie Saloane Parter-Pavilion Grant
- ❖ SpnF-C-05 - Schema Distributie Saloane Etaj1-Pavilion Grant
- ❖ SpnF-C-06 - Schema Distributie Saloane Etaj2-Pavilion Grant
- ❖ SpnF-C-07 - Schema Distributie Saloane Parter-Pavilion Statescu

- ❖ SpnF-C-08 - Schema Distributie Saloane Etaj-Pavilion Statescu
- ❖ SpnF-C-09 - Schema Distributie Saloane Parter-Pavilion Draghiceanu
- ❖ SpnF-C-10 - Schema Distributie Saloane Etaj1-Pavilion Draghiceanu

Probele tehnologice se vor executa conform SR EN ISO 7396-1/2016 si Proiectului Tehnic de Executie care se va intocmi in acord cu acest standard si a Legislatiei in vigoare.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

I. Indicatori Economici:

Total: 671,472.04 lei fara TVA

din care,

C+M: 128,632.40 lei fara TVA

II. Indicatori tehnici

| | |
|--|--------|
| Sistem distributie Oxigen Medicinal Pavilion Grant | =1 buc |
| Sistem distributie Oxigen Medicinal Pavilion Statescu | =1 buc |
| Sistem distributie Oxigen Medicinal Pavilion Draghiceanu | =1 buc |

Durata de realizare a investitiei: 20 luni

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru a asigura cerințele de siguranță și calitate se vor menționa obligatoriu în Caietul de Sarcini următoarele:

1. *Proiectul Tehnic va fi realizat de către un proiectant cu experiența în domeniul Gazelor Medicinale (se vor solicita documente care să ateste experiența în proiecte similare) cu respectarea prevederilor din SR EN ISO 7396-1/2016 și a Legislației în vigoare.*
2. *Toate Echipamentele furnizate să fie marcate ca Echipamente/dispozitive medicale cu marcajul CE specific și să respecte cerințele din Fisele Tehnice anexate.*
3. *Lucrarile de execuție și montaj vor fi executate de firme autorizate de către ANMDMR (Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale)*
(se vor solicita documente care să ateste experiența în proiecte similare)
4. *Documetele de receptie vor cuprinde Certificate de Proba și Teste și conform SR EN ISO 7396-1/2016 și Proiectul Tehnic de Execuție care se va intocmi în acord cu acest standard și a Legislației în vigoare.*
5. *Furnizorul va efectua instructajul personalului tehnic și medical privind folosirea în siguranță a echipamentelor și dispozitivelor medicale aferente Proiectului.*

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare avute în vedere pentru realizare acestui proiect sunt:

Fonduri externe nerambursabile

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Nu este cazul

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Existență, Pus la dispozitie de beneficiar

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Nu este cazul

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Nu este cazul

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Nu este cazul

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul


7. Implementarea investiției

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Proiectul de investiții „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung” va fi implementat de către Ordonatorul principal de credite/investitor -Municipiul Campulung în colaborare cu Ordonatorul de credite (secundar/terțiar)-Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung și cu sprijinul logistic/collaborarea Beneficiarului investiției Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung.

7.2. Strategia de implementare

Grafic Implementare Investitie



Durata minima de implementare a obiectivului de investitii este de aproximativ 18 de luni, impartite astfel:

| | |
|---|--------------------------------|
| <i>Etapa I: Solicitare, aprobare, obtinere fonduri:</i> | <i>8 luni (anul 2022)</i> |
| <i>Etapa II: Procedura achizitie lucrarri:</i> | <i>4 luni (anul 2022-2023)</i> |
| <i>Etapa III: Proiectare si executie:</i> | <i>6 luni (anul 2023)</i> |

Resursele necesare vor fi puse la dispozitie de catre Ordonatorul principal de credite/investitor -Municiul Campulung.

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Exploatarea/operarea acestei investitii nu necesita strategii speciale.

Se vor lua insa in considerare urmatoarele:

- *Operarea sistemelor de distributie se va face de catre personalul tehnic existent al spitalului (resurse proprii)*
- *Operarea unitatilor terminale si de prelevare gaze se va face de catre personalul medical existent al spitalului (resurse proprii)*

Atat personalul tehnic, cat si cel medical va fi intruit de catre furnizorul Sistemului, la punerea lui in functiune.

Intretinerea/mentenanta preventiva si reparatiile se pot executa in baza unui contract de mentenanta cu o firma specializata si autorizata in domeniul Gazelor Medicinale.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Se recomanda incheierea unui contract ferm de furnizare Oxigen Medicinal comprimat in recipienti butelie cu un furnizor local sau cat mai apropiat prin Compartimentul de Aprovizionare al spitalului.

Se recomanda reinstruirea periodica (anual) a personalului tehnic si medical, printr-o achizitie separata de serviciu sau ca serviciu inclus intr-un contract de mentenanta.



8. Concluzii și recomandări

Proiectul tehnic de executie va fi realizat conform legislatiei in vigoare si va contine:

- parte scrisa:

Memoriu tehnic:

Consumuri si consumatori, Incadrare ISCIR,

Norme si standarde utilizate,

Descrierea lucrarilor,

Descrierea materialelor si echipamentelor componente,

Descrierea procedeului de sudura necesar realizarii instalatiilor de gaze medicinale conform standardelor.

-parti desenate

Plan de situatie,

Traseele conductelor,

Posizionarea conductelor, a rampelor si a echipamentelor de gaze medicale

Instructiuni de montaj, utilizare si intretinere instalatii gaze medicale

Instructiuni de protectie a muncii

Se recomanda ca echipamentele si instalatiile ce fac obiectul acestei investitii sa fie solicitate in cadrul procedurilor de achizitie prin Caietul de sarcini, astfel incat sa respecte caracteristicile minime cuprinse in urmatoarele Fise Tehnice.

✓ Fisa Tehnica Nr.1

STATIE DE REDUCERE A PRESIUNII AUTOMATA PENTRU 2x5 BUTELII DE OXIGEN MEDICINAL MEDICINAL

✓ Fisa Tehnica Nr.2

CONTAINER AMPLASARE pentru STATIE DE REDUCERE A PRESIUNII AUTOMATA PENTRU 2x5 BUTELII DE OXIGEN MEDICINAL MEDICINAL

✓ Fisa Tehnica Nr.3

PANOU MONITORIZARE, ALARMARE SI SECTORIZARE GAZE MEDICALE

(pentru 1 gaz-OXIGEN

✓ Fisa Tehnica Nr.4

PRIZE GAZE MEDICINALE STANDARD DIN – OXIGEN MEDICINAL

✓ Fisa Tehnica Nr.5

ROBINETI INDIVIDUALI DE IZOLARE PENTRU GAZE MEDICINALE

✓ Fisa Tehnica Nr.6

TUBULATURA CUPRU MEDICAL- CONFORM SR EN 13 348

✓ Fisa Tehnica Nr.7

SISTEM DE OXIGENARE FORMAT DIN DEBITMETRU OXIGEN MEDICINAL SI UMIDIFICATOR

Fisa Tehnică Nr.1

STATIE DE REDUCERE A PRESIUNII AUTOMATA PENTRU 2x5 BUTELII DE OXIGEN MEDICINAL MEDICINAL,

Componentă:

- Statie de reducere a presiunii semiautomata pentru 2x5 butelii de oxigen medicinal
- Cutie de semnalizare digitala 57ontinue si vizuala a nivelului de gaz din butelli integrate

Caracteristici tehnice:

- fabricate conform EN 60601-1, EN 55011, EN 60601-1-2, SR EN ISO 7396-1:2016, ISO 13485 si HTM 02-01. Detine deasemenea marcat CE in acord cu directive 93/42 EEC.
- numar de trepte: 2
- regulatoarele sunt fabricate conform EN 10524-2 si testate conform ISO 7291 si EN 10524-2
- numar butelii conectate: 2x5
- mediu lucru gaz: O2 medicinal
- presiune de intrare: 230 bar
- temperatură de operare: 60°C
- debit nominal: 650l/min
- presiune de ieșire: 4.5 bar (reglabila 0-16 bar)
- contine manometru pentru afisarea presiunii de intrare
- conexiune de intrare butelii: W21x1/14" M
- contine furtunile 57ontinue pentru conectarea celor 4 butelii
- contine manometru pentru afisarea presiunii de ieșire in retea (0-10 bar)
- regulatoarele de intrare 57ontinue manometru pentru vizualizarea presiunii din butelii
- presiunea de comutare intre ramuri: 14 bar.
- ramurile de butelii sunt prevazute cu suporti metalici vopsiti cu pulberi epoxidice ce contin lanturi de ancorare pentru butelii din inox.
- contine supapa de sens pe fiecare intrare a ramurilor de butelii
- conexiune butelii: conform standard DIN477 no 9 (O2 medicinal)
- la fiecare conexiune a furtunului de butelii ramurile statiei contin supape unisens pentru a preveni golirea unei ramuri in cazul deconectarii unui cilindru sau a unor scapari de gaz la unul din cilindrii.
- conexiune ieșire gaz: 22mmx1mm

Statia de reducere a presiunii indica pe ecranul digital care ramura de butelii ruleaza si cand cealalta ramura este goala. Desemneaza va indica cand presiunea conductei de distributie a crescut sau scuzat dincolo de limitele setate. Afisajul digital incoporeaza in standard un indicator de stare de alarma si include contacte "free volt" pentru conectarea la sistemul centralizat de monitorizare al instalatiei de gaze medicale. In plus poate fi instalat ca optiune si un sistem de transmitere mesaje prin sms sau email: prin instalarea unei cartele SIM in PLC-ul statiei va permite transmiterea de mesaje text personalizate catre 10 numere de telefon cu niveluri diferite de autorizare. Unde acoperirea GSM este slaba, alarmele se pot trimite prin email, statia beneficiind de o conexiune Ethernet. Panoul de control detine o sursa de alimentare interna de 24VDC.

Statia detine un microprocessor incorporate ce controleaza electrovalvele.

- alimentarea retelei de distributie cu gaz nu este afectata de intreruperea curentului electric: electrovalvele raman deschise si continuitatea este asigurata
- contine supapa de suprapresiune pe ieșire si 57ontinu de izolare
- regulatoarele de presiune contin supape de siguranta cu evacuare in atmosfera
- contine carcasa metaliza vopsita in camp electrostatic. Dimensiunile carcasei sunt (LxlxW):
- pe ecranul digital va fi afisata presiunea pe fiecare ramura dar si presiunea livrata in retea
- in momentul in care pe ramura de lucru, presiunea este de aproximativ 14 bar statia va comuta automat pe ramura aflată in stand-by.
- accesul la setarile statiei se efectuaza prin introducerea unei parole de utilizator

Cantitatea necesara: 3 buc

Fisa Tehnică Nr.2

CONTAINER AMPLASARE pentru

STATIE DE REDUCERE A PRESIUNII AUTOMATA PENTRU 2x5 BUTELII DE OXIGEN MEDICINAL MEDICINAL

Realizat în conformitate cu:

- ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calității;
- SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu;
- OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Operaționale;
- SR EN 1090-2+A1:2012 privind Controlul Producției în Fabrică

Dimensiuni 3000x2438x2591mm

Structura de rezistență este dimensionată pentru a prelua următoarele încărcări:

Sarcina utilă la nivelul podelei: 300 kg/ mp

Sarcina utilă la nivelul acoperisului 200 kg/ mp

PODEA

Structura de rezistență

Profile din tablă zincată

- profilate la rece, grosime 3mm
- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite și vopsite la exterior RAL9002

Stratificatie podea:

Tablă zincată -grosime 0.5mm

Folie anticondens

Vată minerală

- grosime 100mm
- conductivitate termică $\lambda_0=0,042 \text{ W/mK}$
- material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1

PAL Hidrofugat -grosime 19 mm

- standard EN312 - tip P2, EN13501-1; clasa de reacție la foc D-s1, d0
- clasa de emisie de formaldehidă E1 (EN120)

Covor -grosime 2.2mm, pentru trafic intens

- rezistență la foc clasa Bfl s1 conform standard EN 13501-1

ACOPERIS

Structura de rezistență

Profile din tablă zincată

- profilate la rece, grosime 3mm
- profilul este prevăzut cu canal de drenare a apelor
- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite și vopsite la exterior RAL9002

Piese de colț sudate, conform normelor ISO

Teavă rectangulară 80x40x3mm

Stratificatie acoperis:

Tablă zincată dublu făltuită -grosime 0.5mm

Folie anticondens

Vată minerală -grosime 100mm

- material incombustibil, clasificat Euroclasa A1 conform EN 13501-1

Folie anticondens

Pal Melaminat 8mm

Stalpi

Profile din tablă zincată

- profilate la rece, grosime 3mm

- calitatea materialului DX51D+ Z140, norma EN 10346:2009
- profilele sunt grunduite și vopsite la exterior RAL9002
- în interiorul stâlpilor sunt montate țevile PVC Ø50 care preiau apele meteorice, aceste țevi sunt izolate cu vată minerală care împiedică inghețul apelor preluate
- Pereți exteriori
- Panouri sandwich PUR
 - grosimea stratului de izolație din spumă poliuretanică este de 60 mm
 - suprafața exterioară: tablă profilată din oțel zincat prevopsit în câmp electrostatic, culoare RAL 9002;
 - coeficientul de transfer termic U=0.38 W/m²k, conform EN14509:2013

TAMPLĂRIE

Usă metalică dimensiuni 900x2050 dotată cu cilindru cu 3 chei

Grila de aerisire dimensiuni 400x400mm = 2buc

INSTALATIE ELECTRICA

Priză exterioară de alimentare CCE 32A/SP 380V – 2 buc./container

Panou de distribuție cu siguranțe automate 12P, PT/ container

Sigurante 10A

Sigurante 16A

Sigurante 25A

Diferențial 32A

Prize duble PT

Prize simple PT

Corp de iluminat LED – 2 buc.

Intrerupător simplu PT - 1 buc

Cabluri de tip 3x1.5mm și 3x2.5mm

Cantitate necesara: 3 buc

Fisa Tehnică Nr.3

PANOU MONITORIZARE, ALARMARE SI SECTORIZARE GAZE MEDICALE (pentru 1 gaz-OXIGEN)

Caracteristici:

- echipament realizat în conformitate cu standardul ISO 7396-1 având de asemenea marcajul CE .
- pentru monitorizarea și sectorizarea unui gaz gaze (oxigen);
- conexiuni intrare / ieșire: pentru tubulatura 15 mm / 22 mm
- include valve opturatoare pentru fiecare tip de gaz
- contine robineti pentru oprirea alimentării cu gaze în caz de avarie
- tabloul este prevăzut cu traductoare de presiune pentru monitorizarea fiecarui gaz
- permite conectarea unei buteli de rezerva pentru fiecare tip de gaz (contine cuplu rapid DIN specifică fiecarui tip de gaz)
- contine carcasa metalică vopsită în camp electrostatic, incastrabilă, cu posibilitatea montării pe perete, prevăzută cu usă cu cheie și sistem de deschidere în caz de urgență
- contine țevi de conectare DN22 pentru conectarea tabloului de control la rețea de distribuție a gazelor medicale
- contine marcaj CE
- sistemul conține o cutie de semnalizare înglobată cu caracteristicile:
- utilizat pentru monitorizarea nivelului de gaz medical pe conducte. (dacă se observă o scădere sub nivelul minim sau o creștere peste nivelul maxim, acest lucru va fi indicat prin semnale optice și acustice la cutia de semnalizare plasată lângă Panoul de monitorizare și alarmare). Prinirea semnalului se realizează de la manometrele de contact cu care este dotat Panoul de monitorizare și alarmare).
- Indicator de siguranță
- Dispozitivul de monitorizare a gazului este un sistem de control, proiectat în vederea controlării nivelului de gaz pe traseele principale. Acest dispozitiv este special conceput pentru a oferi servicii sigure, în concordanță cu standardele tehnice și medicale, luând de asemenea în considerare regulile și directivele CE (Comisia Europeană) de standardizare.

Dispozitivul de monitorizare a gazului este folosit pentru verificarea nivelului minim de gaz din traseele principale. Dacă se observă o scădere sub nivelul minim a gazului din butelie, acest lucru va fi indicat prin semnale optice și acustice la dispozitiv. Se folosesc manometre de semnalizare a contactului cu ajutorul comutatoarelor inductive sau a celor electrice etanșate.

- Indicații generale de operare a cutiei de monitorizare

Dispozitivul de monitorizare a gazului procesează două comutatoare de admisie, ceea ce permite conectarea la cele două manometre cu contact. Senzorii conectați trebuie să semnalizeze scăderea presiunii sub limita de operare dorită, prin deschiderea comutatorului.

Apare un "răspuns de urgență" după cum urmează:

a) dacă presiunea minimă scade sub:

- indicatorul corespunzător începe să liceare și pornește alarmă
- alarma se oprește imediat ce se constată scurt circuitul și se apasă pe întrerupător.

LED-ul revine din stadiul de licărire în cel de luminare continuă.

LED-ul se stinge numai dacă s-a remediat eventuala problema.

Panoul de monitorizare și alarmare presiuni gaze și cutia de semnalizare vor fi conectate la sistemul electronic centralizat de monitorizare și control al întregii instalații de fluide medicale.

Cantitate necesara: 6 buc

Fisa Tehnică Nr.4

PRIZE GAZE MEDICINALE STANDARD DIN – OXIGEN MEDICINAL

Caracteristici:

- proiectate în conformitate cu standardul DIN 13 260-2, EN ISO 9170-1; EN ISO 9170-2; conform directivei medicale 93/42/EEC și ISO 7396.
- alcătuite din 2 componente: unitatea de bază, care se conectează la rețea și unitatea terminal, specifică pentru fiecare gaz în parte;
- construcție modernă de dimensiuni mici;
- ușor de curatație;
- dimensiunile aproximative ale prizei: înălțime 73 mm, latime 73 mm, adâncime 63 mm
- presiune de lucru: 4-5 bar;
- presiune maximă 20 bar;
- mediu / puritate gaz: oxigen medicinal;
- se montează aparent pe perete
- este prevăzută cu teava pentru racordarea la instalatia de gaze medicale
- tevile pentru conectarea la instalatia de gaze, se vor identifica prin etichetare cu simbolul gazului
- tevile se vor proteja împotriva patrunderei prafului cu dopuri din plastic
- unitatea terminală va fi identificată prin etichetare cu cod de culoare și prin simbolul gazului
- sistem de cuplare în două trepte, care impiedică decuplarea accidentală .

Cantitate necesara: 87 BUC

Fisa Tenica Nr.5

ROBINETI INDIVIDUALI DE IZOLARE PENTRU GAZE MEDICINALE

- Componenta:
Vor izola sistemele de producere gaze medicale / statatile de butelii de traseele de distributie gaze medicinale
- Caracteristici tehnice:
 - echipament realizat in conformitate cu standardul ISO 7396-1 si directive medicale 93/41/EEC
 - contine marcajul CE.
 - pentru monitorizarea a 5 gaze medicale: oxigen medicinal, aer medical, aer chirurgical, vacuum medical, dioxid de carbon
 - material: alama nichelata
 - imbinare prin sudura
 - contine garnituri de silicon si PTFE
 - se vor livra ambalati individual
 - fiecare robinet va fi testat individual de producator
- Cantitate necesara si dimensiuni:
Cantitate necesara: 17 BUC

Fisa Tenica Nr.6

TUBULATURA CUPRU MEDICAL- CONFORM SR EN 13 348

- Componenta:
Diametre: 022, 018; 015, 012, 010
- Caracteristici tehnice:
 - utilizabila pentru gaze medicinale
 - special curata si obturata la capete conform standardului SR EN 13348
 - tevile de cupru medical se vor marca din fabricatie
 - se livreaza in bare cu lungimea de 5 metri
 - tubulatura va fi marcata cu incrimpli autocolante cu simbolul gazului respectiv, cu codul de culoare si cu sensul de curgere
 - tevile vor fi sustinute la distante corespunzatoare pentru a se evita flambarea acestora cu suporti speciali
 - inclusiv accesorii: conexiuni de imbinare, conexiuni tip „T”, tip „cot”, suporti fixare
 - montajul tevirilor se va efectua prin brazare cu evitarea formarii oxidului de cupru conform standardelor in vigoare
 - prin purgarea cu gaz inert si perioada sudarii
 - grosime tubulatura / fittinguri min 1 mm
 - fittingurile vor fi din acelasi material ca si teava, degresate si furnizate in ambalaj individual, compatibile cu gazelle medicale
- Cantitati necesare estimate:
 - 22 mm: 104 m.l.
 - 18 mm: 70 m.l.
 - 15 mm: 102 m.l.
 - 12 mm: 264 m.l.
 - 10 mm: 261 m.l.

Fisa Tehnică Nr.7

SISTEM DE OXIGENARE FORMAT DIN DEBITMETRU OXIGEN MEDICINAL SI Umidificator

Caracteristici tehnice minime:

1. Debitmetru pentru oxigen medicinal

- fabricat în conformitate cu EN 15002 (dispozitive de măsurare a debitului la unitatile terminale din sistemele de distribuție gaze medicale) și conform directivei medicale 93/42/EE
- pentru conectarea directă la unități terminale de oxigen medicinal standard DIN
- disponibile în varianta simplă
- plajă de debit: 0-15 l/min
- presiune de intrare: 4,5bar +/- 10%
- confectionat din: tub din policarbonat, calibrat
- corpul debitmetrului confectionat din alamă nichelată
- material irectiv: EPDM
- conține filtru intern
- conexiune ieșire G1/4
- conține irectiv niplu furtun 9/16

2. Umidificator pentru oxigen medicinal

- capacitate 200 ml de apă sterilă
- consumul de 6 ml de apă pe oră la un flux de gaz de 10 l/min la 20 °C
- material furtun de evacuare capac, polipropilenă
- autoclavabil la 134°C
- prevăzut cu gradatice: minim maxim
- material piuliță de intrare: cromat alamă
- material difuzor: polietilena
- material furtun silicon
- garnitura: EPDM

Cantitate necesară: 87 buc

B. PARTE DESENATA:

- ❖ SpnF-C-01A-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Vila Grant
- ❖ SpnF-C-02A-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Statescu
- ❖ SpnF-C-03A-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Draghiceanu
- ❖ SpnF-C-01B-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Vila Grant
- ❖ SpnF-C-02B-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Statescu
- ❖ SpnF-C-03B-Schema Tehnologica Oxigen Medicinal-Pavilion Draghiceanu
- ❖ SpnF-C-04 - Schema Distributie Saloane Parter-Pavilion Grant
- ❖ SpnF-C-05 - Schema Distributie Saloane Etaj1-Pavilion Grant
- ❖ SpnF-C-06 - Schema Distributie Saloane Etaj2-Pavilion Grant
- ❖ SpnF-C-07 - Schema Distributie Saloane Parter-Pavilion Statescu
- ❖ SpnF-C-08 - Schema Distributie Saloane Etaj-Pavilion Statescu
- ❖ SpnF-C-09 - Schema Distributie Saloane Parter-Pavilion Draghiceanu
- ❖ SpnF-C-10 - Schema Distributie Saloane Etaj1-Pavilion Draghiceanu

Data:
Martie 2022



Projectant,
Linde Gaz Romania SRL
ing. Silviu Zamfir

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.





Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 31.03.2022

Proiectant,
Linde Gaz Romania SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|---------------------|-------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| | 1.1. Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2. Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Aménajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total capitol 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| | Total capitol 2 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 67,200.00 | 12,768.00 | 79,968.00 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 1,372.00 | 260.68 | 1,632.68 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 46,500.00 | 8,835.00 | 55,335.00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Consultanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.7.2. Auditul finanțier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 67,872.00 | 12,895.65 | 80,767.65 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 124,632.40 | 23,680.16 | 152,312.56 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 393,476.80 | 74,760.59 | 468,237.39 |
| | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diverse | 53,940.00 | 10,248.60 | 64,188.60 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Capital | 572,049.00 | 106,635.85 | 678,284.85 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de sănătate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1.1. Lucrările de construcții și instalații aferente organizării de sănătate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării sănătății | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfințare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 16,850.84 | 3,201.66 | 20,052.50 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 5,700.00 | 1,083.00 | 6,783.00 |
| | Total Capital | 22,550.84 | 4,284.66 | 26,834.50 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 1,000.00 | 190.00 | 1,190.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 4,000.00 | 760.00 | 4,760.00 |
| | Total Capital | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 |
| | TOTAL GENERAL | 671,472.04 | 126,819.69 | 798,291.73 |
| | din care: C + M (1.2 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 128,632.40 | 23,680.16 | 152,312.56 |


Beneficiar/Investitor
Mun. Campușung, jud. Arges

Intocmit,
Linde Gaz Romania SRL

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 31.03.2022

Proiectant,
Linde Gaz Romania SRL

Principalii indicatori tehnico-economi ai obiectivului de investiții

"Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung"

I. Indicatori Economi:

Total: 671,472.04 lei fara TVA
din care,
C+M: 128,632.40 lei fara TVA

II. Indicatori tehnici

| | |
|--|--------|
| Sistem distributie Oxigen Medicinal Pavilion Grant | =1 buc |
| Sistem distributie Oxigen Medicinal Pavilion Statescu | =1 buc |
| Sistem distributie Oxigen Medicinal Pavilion Draghiceanu | =1 buc |

Durata de realizare a investitiei: 20 luni

Beneficiar/Investitor
Mun. Campulung, jud. Arg

ROMANIA *

Președinte de ședință,

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Intocmit,
Linde Gaz Romania SRL

1-RO
Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.